


FRESATRICE



AZIONI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'utilizzo

- Prendere visione delle Istruzioni per l'uso ed essere formati all'utilizzo in sicurezza della macchina.
- Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza.
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari.
- Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza.
- Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo.
- Scegliere i supporti più adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio.
- Verificare lo stato di affilatura e pulizia dell'utensile.
- Verificare che l'utensile sia saldamente fissato.
- Assicursi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola portapezzo.
- Assicursi che l'immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla lavorazione.
- Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina.
- Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari.

Durante l'utilizzo

- **Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina.**
- **Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza.**
- **Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma.**
- **Non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la macchina in movimento.**
- **Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma).**
- **Sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare eventuali cadute.**
- **Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto.**
- **Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti.**

Dopo l'utilizzo

- **Spegnere la macchina.**
- **Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori.**
- **Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la postazione di lavoro.**