


TORNIO PARALLELO



AZIONI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'utilizzo

- Prendere visione delle Istruzioni per l'uso ed essere formati all'utilizzo in sicurezza della macchina.
- Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza.
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari.
- Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza.
- Verificare l'efficienza del sistema di protezione delle leve o dei pulsanti contro l'avviamento accidentale.
- Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo.
- Utilizzare la "lunetta" per sostenere pezzi lunghi.
- Scegliere il tipo di utensile adeguato, controllarne lo stato di usura e il fissaggio sul carrello portautensili.
- Scegliere la velocità di taglio e il numero di giri in relazione al materiale in lavorazione e al tipo di utensile.
- Togliere la chiave di serraggio delle griffe del mandrino
- Sulla testata della macchina non deve essere depositato materiale che con le vibrazioni dovute al movimento possa perdere di stabilità e cadere.
- Indirizzare correttamente l'ugello del fluido lubro-refrigerante.

alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi).

- Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina.
- Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) .

Durante l'utilizzo

- Mantenere correttamente posizionati i ripari sul mandrino e sulla torretta.
- Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza.
- Sostituire l'utensile solo a macchina ferma.
- È vietata qualunque operazione eseguita con utensili manuali direttamente sul pezzo in rotazione quali la levigatura con tela abrasiva e/o la sbavatura con lime.
- La rimozione dei trucioli deve avvenire esclusivamente utilizzando appositi attrezzi dotati di gancio all'estremità.
- La rimozione manuale dei trucioli deve essere vietata anche con l'utilizzo di guanti.
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto.
- Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti.

Dopo l'utilizzo

- Spegnerla la macchina.
- Svuotare la vasca di contenimento dei trucioli a macchina ferma e con idonee attrezzature.
- Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori.
- Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la postazione di lavoro.